◇◇　デジタルスケール取扱説明書　◇◇

◇◇　HEM-KDS710P/HEM-KDS301P　◇◇

■使用方法

平らな場所でスケールを置き電源を入れると、″8888″が表示されしばらくするとゼロが表示されます。

電源を2秒間押すと電源がオフになります。

また、120秒間動作をしなければ、自動的に電源がオフになります。

*単位の変更

電源オンの状態で″UNIT″を押すとグラム、オンス、ポンドと単位を変えることができます。

*風袋引き機能

電源オンの状態で″T″を押すと風袋を引きゼロにすることができます。

またそのまま″T″を押すと風袋をさらに引くことができます。

※注意事項※

このスケールは精密機器であり、正確な測定を確保するために一定の条件の下で使用されている必要があります。

このスケールを使用する場合次のことに注意してください。

・このスケールはシステム上最大の重量を超えた場合、エラー表示されます。

・スケールを長期間使用しない場合はバッテリーを外して保管してください。

消耗した電池を放置すると液漏れし製品の損傷につながる可能性があります。

・ヒーターやオーブンなどのそばで使用しないでください。

・強い電子や磁気をさけてください。

・時々湿った布で拭いてください。

・スケールを使用しないときは計量トレイの上に物を放置しないでください。